

Výpis z historie vozidla

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Základní údaje o vozidle



TOVÁRNÍ ZNAČKA

AUDI

VÝKON

140 kW

MODEL

Q5

OBJEM

1968 ccm

TYP KAROSERIE

kombi

KONTROLNÍ ČÍSLO VE VIN

kontrolní číslice je
v pořádku

DRUH VOZIDLA

osobní

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4229521596
Datum aktivace kuponu:	26.05.2020 15:48:37
Platnost do:	25.06.2020 23:59:59

Časový vývoj stavu tachometru

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů.

Prohlédněte si hodnoty zanesené do grafu a porovnejte je s aktuálním stavem km uvedeným na tachometru vozidla. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
05.2016	0	Rok výroby/1.registrace
05.2016	50	
10.2016	10 500	
03.2017	18 000	
11.2017	29 000	
12.2017	34 000	
03.2018	39 000	
04.2018	48 000	
05.2018	48 500	
10.2018	61 500	
01.2019	70 000	
09.2019	86 000	
10.2019	90 500	
05.2020	107 500	

Graf vývoje stavu tachometru



Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Datum výroby dle výrobce	18.04.2016	Stáří vozidla: 4 roky 2 měsíce
První registrace	06.05.2016	1 měsíc od data výroby
První registrace v ČR	06.05.2016	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

Kontrola odcizení v ČR a SR

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Policie ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

Databáze odcizených vozidel 01.06.2020

Policie ČR	NE - není evidováno jako odcizené
Policie SR	NE - není evidováno jako odcizené

Kontrola leasingu v ČR

Výsledkem dotazu je zjištění, zdali vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u uvedených leasingových společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR 01.06.2020

AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
CASH4CAR	NE
CETELM	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

Záznamy servisních úkonů

Výsledek dotazu obsahuje přehled servisních úkonů, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu: 1 / 3	
Datum:	10 / 2018
Stav tachometru:	61 500 Km
Materiál (výčet)	Mot.olej 0W-30 LongLife Premium
	Mot.olej 0W-30 LongLife Premium
	Mot.olej 0W-30 LongLife Premium
Práce (výčet)	Prohl.s vym.ol.(promenliva
	Cistic paliva vznet.m., de a namontovat
	Vlozka filtru vzduchu, de a namontovat
	Kolo kompletni, de a namontovat
	Filtr prachovy a pylovy, de a namontovat
	Desinfekce klimatizace

Číslo záznamu: 2 / 3	
Datum:	1 / 2019
Stav tachometru:	71 000 Km
Práce (výčet)	F.vyhledavani chyb rizena
	Teleso el.zpetneho zrcatka, de a namontovat
	Zrcatko zpetne, de a namontovat
	Vypln prednich dveri, de a namontovat

Číslo záznamu: 3 / 3	
Datum:	10 / 2019
Stav tachometru:	90 500 Km
Materiál (výčet)	Mot.olej 0W-30 LongLife Premium
Práce (výčet)	Prohlidka s vymenou oleje (pro
	Servis vymeny brzdove kapaliny
	2 Kolo kompletni demontaz a mo
	Filtr prachovy a pylovy demont

Záznamy o poškození


Výsledkem dotazu je výpis poškození vozu evidovaných v systému.

K výsledku mohou být připojeny detailnější informace, jsou-li v systému dostupné.

Číslo záznamu: 1 / 2	
Datum škody	1 / 2018
Země	ČR
Výše škody	21 911 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo, P přední strana



Číslo záznamu: 2 / 2	
Datum škody	1 / 2019
Země	ČR
Výše škody	8 699 Kč
Statut poškození	Oprava
Evidovaná místa poškození	L přední strana, levá strana, L zadní strana



Seznam potenciálních svolávacích akcí na vozidle

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si

proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platně svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - AUDI Q5, rok výroby 2016	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	29.02.2020	Více info
karoserie / zranění	20.07.2019	Více info
motor / požár	02.06.2017	Více info
airbag / zranění	24.03.2017	Více info

Chcete dostávat pravidelně informace o svolávacích akcích?

Naše mobilní aplikace Carolina Vás vždy upozorní na novou svolávací akci, která by se mohla týkat Vašeho vozidla. A nejen to - Carolina se kompletně postará o Vaše auto.

Prostě mějte auto v mobilu. Stahujte zdarma na www.carolina.cz



Záznamy z dokumentování vozidla - fotodokumentace

Informace byly převzaty z evidencí služeb dokumentování stavů vozidel, pořízených ve společnosti Cebia nebo v síti jejích smluvních partnerů.

Datum provedení služby:	5 / 2018
Barva vozidla:	ŽLUTÁ METALÍZA
Stav tachometru:	49500
Klasifikace poškození	1

Výpisy ze Systému OCIS

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	26.05.2020
Značení skel	NE

Kontrola barvy vozidla

UPOZORNĚNÍ:

Pokud se aktuální barva na vozidle neshoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku), může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	metaliza stříbrna cuvee - kód X1Y
Barva při první registraci v ČR	ŽLUTÁ

Technický popis

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1G
Palivo	NM
Zdvihový objem (ccm)	1 968
Max. výkon (kW)	140.00
při otáčkách (ot/min)	3 800
Maximální rychlost (km/h)	210
Počet míst k sezení	5

Technický popis - základní

Počet míst k stání	0
Počet lůžek	0
Celková hmotnost (kg)	2 470
Typ motoru	CNH
Celková hmotnost povolená (kg)	2 470
Provozní hmotnost (kg)	1 935

Technický popis - rozšířený

Homologace	e1*2001/116*0473*23
Výrobce podvozku	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN
Výrobce motoru	AUDI AG
Délka (mm)	4 629
Šířka (mm)	1 898
Výška (mm)	1 617
Rozvor (mm)	2 816
Hmotnost jízdní soupravy (kg)	4 570
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg)	2 000
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg)	750
Zatížení náprav (kg)	1 255/1 255; 1 330/1 330
Zatížení spojovacího zařízení (kg)	Z 100
Nápravy, pohon	2 - 2
Náprava 1	8,0JX18 ET39; 235/60 R18 103W
Náprava 2	8,0JX18 ET39; 235/60 R18 103W
Hluk stojícího vozidla (dB)	67.0
při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk vozidla za jízdy (dB)	71.0
Spotřeba paliva	136/2014W
Spotřeba - město (l/km)	6.6
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	5.4
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	5.8
Směrnice ES	136/2014W
Součinitel absorpce	0.50

Informace od výrobce – výbava vozidla

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla

Vozidlo	AUDI Q5 (8RB0RY) 2.0 TDI 140kW quattro S tronic
Motor	CNHA; 1 968 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,4 / 5,3 / 5,7
Převodovka	PJT; jiná; 7 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost
ABS

Automatické spuštění všech blikáčů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Standardní vybavení

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
 Indikace nízkého tlaku v pneumatikách
 Inteligentní přední airbag na straně řidiče a na straně spolujezdce
 Isofix příprava
 Počet airbagů: 6
 Protipokluzový systém ETC
 Rekuperace brzdové energie
 Signalizace nezapnutých bezp. pasů 2
 Systém řízení stability ESP
 Systém varování před nehodou: monitorování řidiče
 Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínací

Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru, vpředu a vzadu
 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
 AM/FM/LW-rádio s CD přehrávačem na a RDS
 Anténa
 Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken
 Dálkové ovládání audia na volantu
 Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
 Denní svícení
 Elektronická ruční brzda
 Filtr pevných částic
 Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 75
 Konsole na podlaze, částečná konsole nad předním oknem
 LED světlá: postranní blikáče
 Manuální 7-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 3,692:1 první převodový stupeň (poměr), 2,150:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,344:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,974:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,739:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,574:1 šestý převodový stupeň (poměr), 2,944:1 zpětný převodový stupeň (poměr), sekvenční manuální, automatický režim, typ - DCT manuální sekvenční s auto mode a 0,462 :1 sedmý převodový stupeň (poměr)
 Manuální karta smart card / smart key
 Manuální sekvenční s dvojitou spojkou
 Mechanický diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed
 Nastavení světel: manuální nastavení výšky
 Otáčkoměr
 Palivový systém: diesel common rail
 Počet reproduktorů: 8
 Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu
 Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina
 Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
 Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
 Přístrojové ukazatele: analogue & digital
 Režimy řízení včetně řízení stability a včetně řízení prokluzu
 Selektivní katalytická redukce:
 Start/Stop
 Stěrač: Typ posilovač řízení s progresivním účinkem
 Venkovní teplota
 Vyhřívané ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 1
 Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
 Startovací tlačítko
 Středová loketní opěrka vpředu
 Středová loketní opěrka vzadu
 Tónovaná skla

Standardní vybavení

Ventilace: digitální display a pylový filtr

Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index W, index nosnosti: 104, konvenční typ, průměr: 17

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední mlhová světla

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Střešní nosiče: odnímatelné příčné vzpery, chrom/stříbrný efekt

Střešní spoiler

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře - výklopné

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle

Koberečky:

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Síť za zadními sedadly

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0, sklápěcí sedák žádný, nastavení sklonu opěradla - manuální, dálkové sklápění

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava
Pakety

Exteriérový paket S line

Paket osvětlení

Funkčnost

Asistent dálkových světel - Obsahuje: - světelný a dešťový sensor

Audi parking system plus

Ostřikovače světlometů

Tempomat

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Dekorace hliník Satelit

Látka Micron se sportovními sedadly vpředu včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky

Multifunkční sportovní volant v 3ramenném designu

Vnitřní zpětné zrcátko automaticky zclonitelné

Sedadla/potahy sedadel

Bederní opěrka elektricky ovládaná ve 4 směrech

Exteriér

Metalické laky

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Navigační systém MMI plus včetně MMI 3G

Volitelná výbava

Rozhraní Bluetooth

Zabezpečení vozu

Kapota zavazadlového prostoru elektricky ovládaná

Fotodokumentace a inzerce tohoto vozidla

Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerci a inzertní fotodokumentaci.

Číslo inzerce 1/4	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	24.03.2018
Inzerovaný nájezd	39 000 km
Inzerovaná cena	875 000 CZK



Číslo inzerce 2/4	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	09.03.2018
Inzerovaný nájezd	39 000 km
Inzerovaná cena	874 999 CZK



Číslo inzerce 3/4	Inzerce
Datum pořízení	16.11.2017
Inzerovaný nájezd	29 000 km
Inzerovaná cena	875 000 CZK





Číslo inzerce 4/4	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	15.11.2017
Inzerovaný nájezd	29 000 km
Inzerovaná cena	874 999 CZK



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.