

**FIN:** WDD 176042 1J 766840

**Kmenová data:**

<b>FIN:</b>	WDD 176042 1J 766840	<b>Trh:</b>	MBCZ
<b>VIN:</b>		<b>Ezl.:</b>	31.05.2018
<b>KFZ-označení:</b>	830261	<b>Číslo zákazníka:</b>	
<b>Datum výroby:</b>	01.03.2018	<b>Počátek záruky:</b>	31.05.2018
<b>Model:</b>	A 180	<b>Prodávající dealer:</b>	
<b>Modelový rok:</b>	2018	<b>Poslední známé LL:</b>	49361 km
<b>Seriové č. rádia:</b>		<b>Status vozidla:</b>	normal

**Agregáty:**

Typ	Agregát č.	Označení
01	27091031618998	Motor
02	72400201450659	Getriebe

**Informace o vozidle:**

žádné

**Adresa zákazníka:**



## Informace o vozidle (Záruky / Service)

FIN: WDD 176042 1J 766840

### Záruka & servis:

Servisní typ	Kód	Počáteční datum	Datum ukončení	Počáteční LL	Konečné LL	Prodávající dealer	Aktivní	Číslo smlouvy
Servisní smlouva	P_COM	30.05.2018	29.05.2024	0	125000		Ano	099002/6611

**FIN:** WDD 176042 1J 766840

**Aktuelní odkazy k vozidlu:**

Žádná

**Příslušná KDM:**

Žádná

**ESKULAB rozhodnutí:**

Žádná

**Historie závad:**

Typ	Datum opr.	X	#	Klíč závady	Popis SCA	Č.g/k žádosti	L-KZ	Oblast	LL	M	EC	Číslo dobropisu	Datum dobropisu
	20.04.2022				Servis velký - pravid. údržba	127933	CZ	00171	49361	km			
	19.04.2022	AA	9	000011SV7	Velk servisní rozsah/servis B Servisní smlouva	140479	CZ	00171	49361	km	1	000000909	22.04.2022
	19.04.2022		8	054974238	\$21P5497423 Aktualizace softwaru řídicí jednotky HERMES	140480	CZ	00171	49361	km	1	000000909	22.04.2022
	09.04.2021	AB	7	000012SV7	Mal servisní rozsah/servis A Servisní smlouva	137476	CZ	00171	43494	km	1	000000856	16.04.2021
	09.04.2021				Servis malý - pravid. údržba	118583	CZ	00171	43494	km			
	15.05.2020	AA	6	000011SV7	Velk servisní rozsah/servis B Servisní smlouva	135173	CZ	00171	29413	km	1	000000809	22.05.2020
	15.05.2020		5	043000SV7	V měna brzdové kapaliny Servisní smlouva	135173	CZ	00171	29413	km	1	000000809	22.05.2020
	15.05.2020		4	083108SV7	Vzduchov /prachov /kombinovan filtr, Topné/ventilační zařízení Servisní smlouva	135173	CZ	00171	29413	km	1	000000809	22.05.2020
	15.05.2020				Servis velký - pravid. údržba	110853	CZ	00171	29413	km			
	20.05.2019	AB	3	000012SV7	Mal servisní rozsah/servis A Servisní smlouva	132352	CZ	00171	13280	km	1	000000758	31.05.2019
	20.05.2019				Servis malý - pravid. údržba	102819	CZ	00171	13280	km			
	06.12.2018		2	087081737	Rozpoznání obsazení sedadla, systém snímání hmotnosti Elektrická chyba	142205	CZ	00173	7501	km	1	000000740	25.01.2019
	28.05.2018		1	021100017	MBCZ PDI - zarovky Následné práce	139371	CZ	00173	10	km	0	000000000	08.06.2018



Mercedes-Benz

## Titulní strana - digitální servisní zpráva (historie)

Tento výtisk obsahuje následující servisní zprávy

Servis 4	20.04.2022
Servis 3	09.04.2021
Servis 2	15.05.2020
Servis 1	20.05.2019

---

Tato servisní historie byla vytištěna ...

Mercedes-Benz

---

Podpis/ razítko servisu



## Digitální servisní zpráva (historie)

### Data vozidla

Vozidlo A 180  
Datum 1.registr. 31.05.2018  
VIN WDD 176042 1J 766840

---

**Příští** 04.2023  
**Servis** 74361 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

---

### Aktuelní servisní zpráva

Mercedes-Benz CENTRUM Moravia, spol. s r.o. Datum 20.04.2022  
Mercedes - Benz Olomouc  
Horní lán 415/3 Číslo zakázky 127933  
Olomouc Stav KM 49361 km

#### Provedený servis

Servis Servis B  
Dílenský kód 606  
Zbývající čas.lhůta -11 dnů  
Zbývající počet KM 19133 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje

#### Přídavné práce

Doplnit AdBlue   
Motor: výměna oleje, filtru

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

#### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo

#### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

---



## Servisní zpráva 3

Mercedes-Benz	CENTRUM Moravia, spol. s r.o. Mercedes - Benz Olomouc Horní lán 415/3 Olomouc	Datum	09.04.2021
		Číslo zakázky	118583
		Stav KM	43494 km

### Provedený servis

Servis	Servis A
Dílenský kód	505
Zbývající čas.lhůta	36 dnů
Zbývající počet KM	900 km

### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.5

### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru

### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo

### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt

---

## Servisní zpráva 2

Mercedes-Benz	CENTRUM Moravia, spol. s r.o. Horní lán 415/3 Olomouc	Datum	15.05.2020
		Číslo zakázky	110853
		Stav KM	29413 km

### Provedený servis

Servis	Servis B
Dílenský kód	E0E
Zbývající čas.lhůta	4 dnů
Zbývající počet KM	8867 km

### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.52

### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru   
Výměna brzdové kapaliny

### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

### Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG

Dodrženo

### Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt

---



**Servisní zpráva 1**

Mercedes-Benz	CENTRUM Moravia, spol. s r.o.	Datum	20.05.2019
	Horní lán 415/3	Číslo zakázky	102819
	Olomouc	Stav KM	13280 km

**Provedený servis**

Servis	Servis A
Dílenský kód	505
Zbývající čas.lhůta	11 dnů
Zbývající počet KM	11720 km

**Značka oleje/ viskozita**

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.5

**Přídavné práce**

Motor: výměna oleje, filtru

**Platí k dalšímu předepsanému servisu**

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

**Servisní interval dle předpisů Mercedes-Benz AG**

Dodrženo

**Přídavné práce dle předpisů Mercedes-Benz AG**

Durchgef}hrt