



FIN: WDD 205004 1F 231419

## Kmenová data:

FIN:	WDD 205004 1F 231419	Trh:	MBVD
VIN:		Ezl.:	06.07.2015
KFZ-označení:		Číslo zákazníka:	
Datum výroby:	26.06.2015	Počátek záruky:	06.07.2015
Model:	C 220 d	Prodávající dealer:	
Modelový rok:	2015	Poslední známé LL:	73882 km
Seriové č. rádia:	F5027561	Status vozidla:	normal

## Agregáty:

Typ	Agregát č.	Označení
01	65192132948639	Motor
02	72290806429436	Getriebe

## Informace o vozidle:

žádné

## Adresa zákazníka:



FIN: WDD 205004 1F 231419

## SA-kódy:

Kód	Text
A20	DIREKTSTART
A21	SHIFT BY WIRE
A62	FE-WANDLERGEH. 19
A66	FE-WANDLER 19MM
A89	
A98	
B03	ECO Start-Stopp-Funktion
B09	KAEITEMITTELVERDICHTER MIT MAGNETKUPPLUNG
B54	Vorbereitung Live Traffic Information
B59	AMG DYNAMIC SELECT
FW	LIMOUSINE
GA	GETRIEBE AUTOMATISCH
HA	HINTERACHSE
JVM	
J7A	
J81	RELEASE JUNI
K11	Adaptives Bremslicht
K13	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L	LINKS-LENKUNG
M22	HUBRAUM 2,2 LITER
P14	AVANTGARDE Interieur
P15	AVANTGARDE Exterieur
P49	Spiegel-Paket
P65	Sitzkomfort-Paket
R66	Reifen mit Notlaufeigenschaften
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U22	4-Wege-Lordosenst)tze
U25	AMG Einstiegsleisten wei- beleuchtet in LED-Techni
U60	Fussg(ngerschutz
U77	Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR)
U85	AdBlueÑ Beh{lter
VL	VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR	VORDERACHSHAELFTE RECHTS
V57	SPEED- + LOADINDEX 94H
02B	Bedienungsanleitung und Serviceheft - deutsch
03A	

Kód	Text
03O	
06U	Kommunikationsmodul für die Nutzung von Mercedes c
1P6	STEUERCODE VERTRIEB
117	MAUSGRAU DUNKEL
149	polarwei~
19O	
2U6	
2XX	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
22P	Spur-Paket
229	MITTELGRÜN
234	Totwinkel-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
249	Innen- und Au~enspiegel fahrerseitig automatisch a
255B	
258	COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
270	GPS Antenne
274	Telefonantenne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
3U1	
300	PRE-SAFE® Bremse
301	Aschenbechereinsatz vorne und hinten in den Ablage
345	Scheibenwischer mit Regensensor
35A	
350	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Vorrüstung für Garmin® MAP PILOT
357	Garmin® MAP PILOT
414	Schiebedach elektrisch in Glasausführung
427	7G-Tronic Plus
440	TEMPOMAT
448	Touchpad mit Controller
474	Dieselpartikelfilter
475	Reifendruckkontrolle
476	Spurhalte-Assistent
5P6	
500	Au~enspiegel elektrisch anklappbar
522	Audio 20 CD
58U	Innenhimmel Stoff kristallgrau
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazone
6P5	
611	Umfeldbeleuchtung



Kód	Text
628	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
642	LED Intelligent Light System Rechtsverkehr
645	Winterreifen M+S 4-fach
677	AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektiven Dämpfungss
739	Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium
80R	43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeiche
806	Technische Änderungen
818	CD-Player
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage
876	Innenraumlicht-Paket
877	Ambientebeleuchtung
916	Kraftstoffbehälter mit größerem Volumen 66 l
927	Abgasnorm EU6
969	COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil



FIN: WDD 205004 1F 231419

## Aktuelní odkazy k vozidlu:

Žádná

## Příslušná KDM:

Klíč závady	Označení	Datum ukončení	KDM status	Typ KDM	Days to Expire
4692147	1709P46C58		Aktivní	Svolávací akce	0
5496131	\$1809P54C74 Aktualizace softwaru řídicí jednotky hnacího řetězce		Aktivní	KDM při příští návštěvě	0
5496145	\$19P5496145 Aktualizace softwaru řídicí jednotky motoru, v případě potřeby výmen		Aktivní	KDM s dopisem	0

## ESKULAB rozhodnutí:

## Historie závad:

Typ	Datum opr.	X	#	Klíč závady	Popis SCA	Č.g/k žádosti	L-KZ	Oblast	LL	M	EC	Číslo dobropisu	Datum dobropisu
	13.02.2018		8	086002737	Vodní čerpadlo ostřikovače čelního skla Elektrická chyba	12157	CZ	00020	73882	km	2	000000696	23.03.2018
	13.02.2018		7	027906057		12157	CZ	00020	73882	km	1	000000696	23.03.2018
	18.10.2017				Servis meziservis	ms33099	CZ	00020	65483	km			
	06.10.2017				Servis malý - pravid. údržba	ms33085	CZ	00020	64323	km			
	05.10.2017		6	00940C017	Poškozená vložka vzduchového filtru v kombinaci s chybou P0101FB Následně práce	11522	CZ	00020	64323	km	1	000000673	13.10.2017
	05.10.2017		5	054581908	Řídicí jednotka vznětového motoru Stav software	11522	CZ	00020	64323	km	1	000000673	13.10.2017
	05.10.2017		4	051910317	1605P51B41-montaz krytu na pojistkovou skříň	11522	CZ	00020	64323	km	1	000000673	13.10.2017
	05.10.2017		3	054985478	1507P54B58-SW r.j. služeb telematiky	11522	CZ	00020	64323	km	1	000000673	13.10.2017
	07.02.2017				Servis velký - pravid. údržba	MB034749	CZ	00100	39291	km			
	13.06.2016		2	073N21387	Omezovač dveří, Zadní dveře, Vpravo Uvolněno	MG6225	CZ	00100	26322	km	0	000000000	01.07.2016
	26.01.2016				Servis malý - pravid. údržba	53584	RO W	10500	24615	km			
	30.11.2015		1	082N21388	Rameno stěrače vpředu, Vpravo Uvolněno	354186	D	24288	23703	km	0	000000000	18.12.2015



Mercedes-Benz

## Titulní strana - digitální servisní zpráva (historie)

Tento výtisk obsahuje následující servisní zprávy

Servis 4	18.10.2017
Servis 3	06.10.2017
Servis 2	07.02.2017
Servis 1	26.01.2016

---

Tato servisní historie byla vytištěna ...

Mercedes-Benz

---

Podpis/ razítko servisu



## Digitální servisní zpráva (historie)

### Data vozidla

Vozidlo C 220 d  
Datum 1.registr. 06.07.2015  
VIN WDD 205004 1F 231419

### Aktuelní servisní zpráva

#### (Meziservis)

Mercedes-Benz S. & W. Automobily s.r.o. Datum 18.10.2017  
Přístavní 823/35 Číslo zakázky ms33099  
Ústí nad Labem Stav KM 65483 km

### Provedený servis

Servis Meziservis  
Dílenský kód Není k dispozici

### Přídavné práce

Výměna brzd. destiček přední nápr.   
Výměna brzd. destiček zadní nápr.

### Servisní zpráva 3

Mercedes-Benz S. & W. Automobily s.r.o. Datum 06.10.2017  
Přístavní 823/35 Číslo zakázky ms33085  
Ústí nad Labem Stav KM 64323 km

### Provedený servis

Servis Servis A  
Dílenský kód D0D  
Zbývající čas.lhůta 125 dnů  
Zbývající počet KM 0 km

### Přídavné práce

Výměna prachového filtru   
Motor: výměna oleje, filtru   
Výměna brzdové kapaliny

### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje 229.51

### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt



Mercedes-Benz

### Servisní zpráva 2

Mercedes-Benz VSP Auto, s.r.o.  
Domažlická 168  
Plzeň

Datum 07.02.2017  
Číslo zakázky MB034749  
Stav KM 39291 km

#### Provedený servis

Servis Servis B  
Dílenský kód 606  
Zbývající čas.lhůta -11 dnů  
Zbývající počet KM 10300 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje 229.51

#### Přídavné práce

Výměna brzd. destiček zadní nápr.   
Výměna prachového filtru   
Doplňit AdBlue   
Výměna vložky vzduchového filtru   
Motor: výměna oleje, filtru

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

#### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

### Servisní zpráva 1

Mercedes-Benz Daimler AG GSP/BPS  
Gewerbegebiet  
Etzin

Datum 26.01.2016  
Číslo zakázky 53584  
Stav KM 24615 km

#### Provedený servis

Servis Servis A  
Dílenský kód 505  
Zbývající čas.lhůta 163 dnů  
Zbývající počet KM 600 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje 229.52. 5W30

#### Přídavné práce

Výměna prachového filtru   
Motor: výměna oleje, filtru

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

#### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgefñhrt