



OSVĚDČENÍ Cebia REPORT

vydává Cebia, spol. s r.o., v souladu se "Všeobecnými podmínkami pro používání systému AUTOTRACER"

Celkové hodnocení vozidla: 5 hvězdiček z 5 možných



Číslo OSVĚDČENÍ: CR-R216-21-0000001
Datum a čas vystavení: 07.07.2021 9:43:25

Údaje o vozidle (zadané objednatelem)

VIN (identifikační číslo vozidla): WDD2050041R373601
Tovární značka: MERCEDES-BENZ
Model vozidla: C
Rok první registrace dle tech. průkazu: 2018
Stav tachometru: 33 000

Výsledek kontroly vozidla

Kontrola stavu tachometru:



Kontrola stavu tachometru:

Vozidlo je hodnoceno podle zjištěných záznamů v systému AUTOTRACER, které:

- ☐ pokrývají pouze část jeho historie, ze které nevyplývá podezření na neoprávněné změny tachometru. Pozor: Část historie není ověřena ani hodnocena. Pro vyloučení rizika stočení tachometru vyžadujte ještě např. servisní knihu.
- ☐ pokrývají podstatnou část celé historie a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.
- ☒ pokrývají průběžně celou historii a není z nich podezření na neoprávněné změny tachometru.

Ze stáří vozidla (3 roky) a zadaného stavu tachometru (33 000 km) vyplývá průměrný roční počet najetých kilometrů:

11 000 km/rok

Kontrola odcizení, financování, VIN:



Kontrola odcizení:

Vozidlo není evidováno jako odcizené v registru odcizených vozidel Policie ČR.



Kontrola financování (leasing):

Vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru) u leasingových společností z ČR, jejichž seznam je uveden na www.cebia.cz/overeni



Kontrola VIN:

VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla.

Kontrola roku výroby:



Kontrola roku výroby:

Rok výroby vozidla dle Cebia je: 2017/11

Původ vozidla: ČR

Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto OSVĚDČENÍ. Hodnocení se vztahuje pouze k identifikačním údajům vozidla poskytnutým objednatelem. OSVĚDČENÍ Cebia REPORT nemůže být zárukou, že samotné vozidlo není předmětem trestního řízení nebo jiného právního nároku třetí osoby v rámci České republiky nebo mimo ni. Cebia REPORT neposkytuje garanci prověření původu vozidla službou PROVIN ani garanci prověření originality identifikačních znaků vozidla službou VINTEST. Více o těchto službách na www.cebia.cz. Cebia upozorňuje, že veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Cebia, spol. s r.o.
BB Centrum, budova Alpha
Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 207 207
IČ: 18628443, DIČ: CZ18628443

SLUŽBY PRO KOMPLETNÍ PROVĚŘENÍ TOHOTO VOZIDLA

ZJISTĚTE DALŠÍ INFORMACE Z HISTORIE-50% SLEVA

Kontrola stavu tachometru,
servisních záznamů, poškození

www.zkontrolujsiauto.cz/cr/R216-21-0000001/06D6



PROVĚŘTE SI PŮVOD DOVEZENÉHO VOZU

Kontrola odcizení, registrace
a odhlášení vozidla v zahraničí

www.cebia.cz/PROVIN



DOPORUČUJEME FYZICKOU KONTROLU VOZU

Kontrola originality VIN a štítků

www.cebia.cz/VINTEST



Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

Datum aktivace kuponu:

Platnost do:

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



Mercedes-Benz

VIN
WDD2050041R373601Tovární značka
MERCEDES-BENZDruh vozidla
osobníDatum výroby
28. 11. 2017Model
CVýkon
125 kWDatum 1. registrace
30. 10. 2018Typ karoserie
sedan/limuzínaObjem
2143 ccm

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
10/2018	0 km	Rok výroby/1. registrace
11/2018	50 km	
02/2019	1 800 km	
05/2019	5 500 km	
06/2019	7 500 km	
10/2019	11 000 km	
11/2020	30 000 km	
12/2020	30 000 km	
02/2021	30 000 km	
05/2021	30 000 km	
06/2021	30 000 km	
07/2021	33 000 km	Vámi zadaný stav

3. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Číslo záznamu: 1 / 1	
Datum	01/2019
Země	ČR
Výše škody	6 033 Kč
Druh události	Oprava
Evidovaná místa poškození	přední čelo, L přední strana, P přední strana



4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	28. 11. 2017	Stáří vozidla: 3 roky 8 měsíců
První registrace	30. 10. 2018	11 měsíců od data výroby
První registrace v ČR	30. 10. 2018	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	
Strana řízení	Levostranné	

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 28. 06. 2021
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Litva - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
Kanada - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	07. 07. 2021
AGRO LEASING	NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	07. 07. 2021
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
FIP COMPANY s.r.o.	NE
GMAC	NE
Hello Bank	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vitavin Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	MERCEDES C-CLASS (205.004) C 220 d
Motor	2 143 ccm; 2,10 L; 125 kW

Identifikace vozidla

Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	4,8 / 3,4 / 4,0
Převodovka	jiná; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení
Bezpečnost

ABS

Aktivní kryt motoru s progr.deformací

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku

Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Počet airbagů: 7

Protiprskový systém ETC

Signalizace nezapnutých bezpeč. pásů

Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, brzdí při nízké rychlosti, 7 a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM/LW-rádio, RDS a barevná obrazovka

Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Standardní vybavení

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem, variabilní nosič

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem

LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadicí páka na podlaze, 4,790:1 první převodový stupeň (poměr), 2,510:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,460:1 třetí převodový stupeň (poměr), 1,000:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,780:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,670:1 šestý převodový stupeň (poměr), 4,480:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ - manuální

Manuální karta smart card / smart key

Multifunkční displej 7,0 a 2

Nastavení pérování: mechanické

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 5 a subwoofer

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače:

Telematika: Výstraha před kolizí a přes SIM ve vozidle

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace, počet klimatizovaných zón: 2

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Standardní vybavení

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 205 mm šířka pláště, 60 % profil pláště, rychlostní index V, index nosnosti: 92, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, nízký valivý odpor, průměr: 16

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 16 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)

Typ barvy: černá

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu

El. nastavitelná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení 2, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - elektrické, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - elektrické

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: piano černá na středové konzoli, piano černá na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo pevné, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Linie AMG exteriér

Linie AVANTGARDE interiér

Sada Active

Sada komfortních funkcí zrcátek

Sada komfortního nastavení sedadel

Sada osvětlení interiéru

Sada pro parkování s 360° kamerou, aktivním parkovacím asistentem a PARKTRONIC

Sada pro parkování se zpětnou kamerou pro couvání, aktivním parkovacím asistentem a PARKTRONIC

Volitelná výbava	
	Funkčnost
	Asistent adaptivních dálkových světel
	Automatická 9stupňová převodovka 9G-TRONIC
	Bez označení typu na víku zavazadlového prostoru
	Čidlo stěračů čelního skla
	KEYLESS-GO start
	Komfortní podvozek AGILITY CONTROL se sníženou světlou výškou
	Ovladač AGILITY SELECT
	Parkovací asistent Parking Pilot
	TEMPOMAT s omezovačem rychlosti SPEEDTRONIC
	Touchpad
	Zpětná kamera pro couvání
Volanty/interiéry/funkčnost sedadel	
	Velurové koberečky
Sedadla/potahy sedadel	
	Vyhřívání předních sedadel
Exteriér	
	LED Intelligent Light System
Kola/Pneumatiky	
	18" disky kol AMG z lehké slitiny, 5loukočové, barva šedá titanium, leštěné
Komfort	
	Determální tmavá skla
Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava	
	Audio systém Audio 20 CD
	Navigace Garmin® MAP PILOT
	Surround soundsystem Burmester®
Volitelná výbava	
	Pakety
	Linie AMG exteriér
	Linie AVANTGARDE interiér
	Sada Active
	Sada komfortních funkcí zrcátek
	Sada komfortního nastavení sedadel
	Sada osvětlení interiéru

Volitelná výbava

Sada pro parkování s 360° kamerou, aktivním parkovacím asistentem a PARKTRONIC

Sada pro parkování se zpětnou kamerou pro couvání, aktivním parkovacím asistentem a PARKTRONIC

Funkčnost

Asistent adaptivních dálkových světel

Automatická 9stupňová převodovka 9G-TRONIC

Bez označení typu na víku zavazadlového prostoru

Čidlo stěračů čelního skla

KEYLESS-GO start

Komfortní podvozek AGILITY CONTROL se sníženou světlou výškou

Ovladač AGILITY SELECT

Parkovací asistent Parking Pilot

TEMPOMAT s omezovačem rychlosti SPEEDTRONIC

Touchpad

Zpětná kamera pro couvání

Volanty/Interiéry/funkčnost sedadel

Velurové koberečky

Sedadla/potahy sedadel

Vyhřívání předních sedadel

Exteriér

LED Intelligent Light System

Kola/Pneumatiky

18" disky kol AMG z lehké slitiny, 5loukočtové, barva šedá titanium, leštěné

Komfort

Determální tmavá skla

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audio systém Audio 20 CD

Navigace Garmin® MAP PILOT

Surround soundsystem Burmester®

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z

webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - MERCEDES-BENZ C, rok výroby 2017	Datum vyhlášení	Detail
havárie / karoserie	31. 05. 2021	Více info
motor / požár	22. 05. 2021	Více info
motor / požár	12. 03. 2021	Více info
brzdy / havárie	04. 05. 2019	Více info
havárie / řízení	03. 02. 2019	Více info
airbag / zranění	03. 02. 2019	Více info
elektronika / výbava	20. 01. 2019	Více info
havárie / karoserie	23. 09. 2018	Více info
sedadla / zranění	20. 07. 2018	Více info
sedadla / zranění	09. 06. 2018	Více info
airbag / havárie	08. 12. 2017	Více info
motor / požár	10. 10. 2017	Více info
bezpečnostní pásy / zranění	25. 05. 2017	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	BLACK - kód 040U
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 06. 2021
Značení skel	NE

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	NM
Zdvihový objem (ccm)	2 143
Max. výkon (kW)	125
při otáčkách (ot/min)	4 200
Převodovka	AUT
Maximální rychlost (km/h)	235
Počet míst k sezení	5
Celková hmotnost (kg)	2 135
Typ motoru	651921
Celková hmotnost povolená (kg)	2 135
Provozní hmotnost (kg)	1 570

Technický popis - rozšířený

Homologace Číslo homologace typu ES	e1*2001/116*0431*40
Výrobce podvozku	DAIMLER AG, STUTTGART, SRN
Výrobce motoru	DAIMLER AG
Délka (mm)	4 756
Šířka (mm)	1 839
Výška (mm)	1 461
Rozvor (mm)	2 840
Hmotnost jízdní soupravy (kg) Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	4 000
Hmotnost přípojného brzděného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - brzděného	1 800
Hmotnost nebrzděného přípojného vozidla (kg) Největší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla - nebrzděného	750
Zatížení náprav (kg) Největší technicky přípustné/povolené zatížení náprav	1 050/1 050; 1 115/1 115
Zatížení spojovacího zařízení (kg) Největší svislé zatížení spojovacího zařízení (horní/spodní závěs/točnice)	2 75
Nápravy, pohon Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 ZADNÍ
Náprava 1 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	7.5JX19H2 ET44; 225/40 R19 93Y XL
Náprava 2 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	8.5JX19H2 ET56.5; 245/35 R19 93Y XL
Hluk stojícího vozidla (dB) Vnější hluk vozidla – stojícího	72
při otáčkách (ot/min)	2 850
Hluk vozidla za jízdy (dB)	71.0