

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9676061120
Datum aktivace kuponu:	14. 10. 2026 19:05:27
Platnost do:	13. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

W1K2J2DB5PA111909

✓ kontrolní číslice je v pořádku

**Tovární značka**
MERCEDES-BENZ**Model**
CLS**Typ karoserie**
sedan/limuzína**Druh vozidla**
osobní**Palivo**
nafta**Výkon**
243 kW**Objem**
2925 ccm**Datum výroby**
2023**Datum 1. registrace**
06. 03. 2023

Mercedes-Benz

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 2023 Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: levostranné			
	03/2023	5 km		Záznam tachometru
	03/2023		Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 06. 03. 2023 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 06. 03. 2023 Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	03/2023		Česko	Změna majitele
	03/2023		Česko	Změna provozovatele
	03/2023		Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2023	24 500 km		Záznam tachometru
	10/2023	42 000 km		Záznam tachometru
2024	12/2023		Česko	Poškození
	12/2023	50 000 km		Záznam tachometru
	01/2024	62 000 km		Záznam tachometru
	04/2024	68 500 km		Záznam tachometru
	06/2024	74 500 km		Záznam tachometru
	08/2024		Česko	Poškození
2025	10/2024	95 500 km		Záznam tachometru
	12/2024	107 500 km		Záznam tachometru
	03/2025	124 500 km		Záznam tachometru
	06/2025		Česko	Poškození
	06/2025	138 500 km	Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 17. 06. 2025 Číslo protokolu: CZ-3123-25-06-0631			
	08/2025		Česko	Změna majitele

	08/2025		Česko	Změna provozovatele
	09/2025	138 500 km		Záznam tachometru
2026	01/2026		Česko	Změna majitele
	01/2026		Česko	Změna provozovatele

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3.

Datum 12/2023

Země  Česko

Výše pojistného plnění 144 683 CZK

Materiál

BLATNÍK PŘ. P.,OPRAVÁRENSKÁ SADA;
SESTÁVÁ Z:ŠROUB S
MATICÍ,MATICE,ŠROUB,ŠROUB,ZÁTKA,FIREMNÍ
ZNAČKA NÁRAZNÍK-KRYT PŘ.
HOR.,SVĚTLOMET PŘ. P.,OPRAVÁRENSKÁ
SADA; SESTÁVÁ Z:,SLEPÝ NÝT,MATICE DO
PLECHU,MATICE PRUŽINY,SVORNÝ
CLIP,SAMOŘEZNÝ ŠROUB,SAMOŘEZNÝ
ŠROUB,ŠROUB S ČOČKOVITOU HLAVOU,ŠROUB
S ČOČKOVITOU HLAVOU,ŠROUB,LIŠTA OZD.
OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK PŘ. P. SPO.,OBLOŽENÍ
NÁRAZNÍK PŘ.

Lakování

DODATEK K PŘÍPRAVNÁ PRÁCE VYMONT. DÍLY
KAROSERIE ZAKRÝT,VYHLEDÁNÍ BAREVNÉHO
ODSTÍNU PROVÉST,DVEŘE PŘ. P. KPL.,BLATNÍK
PŘ. P.,NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. NÁTĚR VRCHNÍ
(PROVEDENÍ: AMG)

Zdroj dat

Pojišťovna

Pojistná událost

2 / 3.

Datum	08/2024
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	30 776 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

Pojistná událost

3 / 3.

Datum	06/2025
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	50 960 CZK
Materiál	LIŠTA OZD. OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK PŘ. P. SPO.,OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK PŘ.
Lakování	NÁRAZNÍK-KRYT PŘ. NÁTĚR VRCHNÍ
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
06.03.2023	20.08.2025	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2688/2, Žižkov, 13000 Praha IČ: 45789584	Ne
06.03.2023	20.08.2025	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2688/2, Žižkov, 13000 Praha IČ: 45789584	Ne
20.08.2025	27.01.2026	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Juárezova 1071/17, Bubeneč, 16000 Praha IČ: 25099019	Ne

20.08.2025	27.01.2026	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Juárezova 1071/17, Bubeneč, 16000 Praha IČ: 25099019	Ne
27.01.2026	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ALFA GLOBAL s.r.o. Ampérova 349/9, Petrovice, 10900 Praha IČ: 26726904	Ano
27.01.2026	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ALFA GLOBAL s.r.o. Ampérova 349/9, Petrovice, 10900 Praha IČ: 26726904	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 14. 10. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 14. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	14. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	MERCEDES CLS(257.323) CLS 400 d 4MATIC
Motor	2 925 ccm; 2,90 L; 243 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 9 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Aktivní kryt motoru s progr.deformací
Automatické spuštění všech blinkerů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ
Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním
Isofix příprava
Kolenní airbag na straně řidiče
Počet airbagů: 7
Protiprokluzový systém ETC
Signalizace nezapnutých bezp. pásů 5
Systém řízení stability ESP
Systém varování před nehodou: aktivace bezpečnostních pásů, aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brždění, brzdí při nízké rychlosti, 7, systém vyhnutí chodcům, vizuální/akustická výstraha, aktivní nad 130km/h, aktivní nad 50kmh/30mil a aktivní pod 50kmh/30mil
Varování při opuštění jízdního pruhu:

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

12v zásuvka vpředu a vzadu

4 kotoučové brzdy (včetně 4 chlazených disků)

AM/FM/LW-rádio, RDS, digitální mediální karta, digitální rádio a barevná obrazovka

Asistent rozjezdu do kopce

Automatická 9-stupňová převodovka manuální mód, řadicí páka na volantu, typ – automatická s manuálním režimem a včetně řadicích pádel

Bluetooth

Centrální zamykání: mobilní telefon, včetně elektr. zavírání oken

Dálkové ovládání audia na volantu

Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru

Denní svícení

Diferenciál se zvýšenou svorností uprostřed

Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66

Integrace mobilního telefonu Apple CarPlay, Android Auto, O a O

Karta smart card / smart key

LED světla: brzdová světla, potkávací světla, postranní blikáče, denní svícení, zadní světla a dálková světla

Multifunkční displej 7,00, Přístrojový panel 1 a 17,8, multifunkční displej 12,30, Palubní deska střed 1, 31,2, pevný, ovládání dotykovou podložkou a ne

Nastavení pérování: mechanické

Nastavení světel: světelný senzor, automatické nastavení výšky a funkce mlhových světel

Navigační systém: navigace 3D a hlas, ovládání – tlačítky, zdroj dat – vnitřní paměť/disk, barevný displej, 12,30 " uhlopříčka, dopravní informace, 31,2 a 36

Omezovač rychlosti

Ovládání aplikací

Palivový systém: diesel common rail

Parkovací senzor vzadu, kamera

Počet reproduktorů: 7

Počítač: průměrná spotřeba

Podstavec bezdrátového nabíjení

Přední a zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Připojení externích zařízení: USB, 2 a 0

Připojení k Internetu

Příprava pro mobilní telefon nabíječka

Přístrojové ukazatele: analogue & TFT

Režimy řízení včetně nastavení motoru, včetně nastavení řízení a včetně řízení stability

Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání

Telematika: počet mesačních poplatků v ceně – 36, Výstraha před kolizí, přes SIM ve vozidle, systém sledování, 0 a asistence při poruše

Tempomat

Text na hlas / hlas na text

Vestavěné aplikace

Vnitřní paměť/disk

Zábavný displej vpředu, 12,30 a 31,2

Komfort

Aktivní opěradlo vpředu

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Parkovací asistent: vzadu, navigační displej

Rozpoznávání dopravních značek

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Ventilace: digitální display, pylový filtr, filtr na bázi aktivního uhlí a ohřev motorem

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče, barva lakované, automatická clona, ukazatele směru, elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka/kamery na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty okolo bočních oken a na náraznících

Pneumatiky: 245 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index Y, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 18, pneumatiky: 275 mm šířka pláště, 40 % profil pláště, rychlostní index Y, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 18

Přední kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 8,0 " šířka, 45,7 a 20,3, zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr, 9,0 " šířka, 45,7 a 22,9

Přední světlomety: elipsoidní čočka, LED žárovky a LED žárovky (dálková světla)

Typ barvy: nemetalická

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Držák pohárků na zadním sedadle

Dveřní madla

El. nastavitelná přední sedadla: typ – sportovní, počet el. nastavení 3, na straně řidiče, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – manuální, nastavení výšky – elektrické a naklápění sedáku – elektrické

Koberečky:

Luxusní obložení: piano černá na středové konzoli, hliník na dveřích, hliník na přístrojové desce

Potahy sedadel: hlavní materiál – kůže a doplňkový materiál – kůže

System vstupního osvětlení

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: hliník a kůže, nastavitelný v ose a dotykové ovládání

Zadní sedadla: pro 3 osoby typ – lavice, směr sezení – dopředu a počet el. nastavení – 0

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Linie AMG interiér

Sada AIR BALANCE

Sada aktivních ortopedických sedadel vpředu

Sada energizujícího komfortu Plus

Sada jízdních asistentů Plus

Sada komfortního vyhřívání vpředu

Sada Premium Plus

Funkčnost

Aktivní adaptivní tempomat DISTRONIC

Digitální sdružený přístroj Widescreen Cockpit

Tažné zařízení s ESP pro stabilizaci přívěsu

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Ozdobné výplně interiéru – světle hnědé dřevo sen

Středová konzole – světle hnědé dřevo sen

Vyhřívání volant, u AMG typů jen s k. 289/Y95I

Sedadla/potahy sedadel

EASY-PACK sklopná opěradla zadních sedadel

Komfortní sedadla vpředu vč. odvětrání a vyhřívání, jen s kůží/kůží Nappa/Exklusive Nappa/designo

Exteriér

Čalounění stropu béžová tkanina

Kola/Pneumatiky

20" disky kol AMG z lehké slitiny, vícepráskové

Komfort

Aktivní asistent rychlostního omezení Speed Limit Assist

Nezávislé topení/větrání

Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Sada pro smartphone

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	02. 03. 2024	Více info
elektronika / havárie	17. 09. 2023	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	14. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	06.03.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	06.03.2023
Tovární značka	MERCEDES
Obchodní označení	CLS 400 D 4MATIC
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	MERCEDES-BENZ
Výrobce motoru	MERCEDES-BENZ
Typ motoru	656929
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	243
Při otáčkách (ot/min)	4200
Zdvihový objem (ccm)	2925
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	250
Maximální hmotnost povolena (kg)	2545
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2545

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	5012
Šířka celková (mm)	1896
Výška celková (mm)	1438
Rozvor (mm)	2939
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1245/1245
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1900/1900
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4515/4515
Ráfky náprava 1	8Jx20 ET33
Pneumatiky náprava 1	245/35 R20 95Y XL
Ráfky náprava 2	9Jx20 ET28

Pneumatiky náprava 2	275/30 R20 97Y XL
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3150
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	7,2
Další záznamy	Variabilní provedení vozidla: *11: min. 4994 *12: min. 1890 *13: min. 1419 *P.2/P.4: 243/3600–4200 *N.1/N.2: 8Jx19 ET33; 245/40 R19 98V XL M+S *N.1/N.2: 8Jx18 ET33; 245/45 R18 100V XL M+S *N.1: 8Jx20 ET33; 245/35 R20 95Y XL *N.2: 9Jx20 ET28/33; 275/30 R20 97Y XL *N.1: 8Jx19 ET33; 245/40 R19 98Y XL *N.2: 9Jx19 ET28/33; 275/35 R19 100Y XL *N.1: 8Jx18 ET33; 245/45 R18 100Y XL *N.2: 9Jx18 ET33; 275/40 R18 103Y XL *N.1: 8Jx18 ET33; 245/45 R18 100Y XL *N.2: 9Jx18 ET33; 275/40 R18 99Y A0257631735
Emise CO2 (g/km)	189

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.