

FIN: WDC 164886 1A 589291

## SA-kódy:

Kód	Text
A05	ALLRADFAHRZEUGE
A21	SHIFT BY WIRE
A22	NEUE WANDLERGENERATION
A49	WANDLER MIT 3 REIBLAMELLEN
A52	R- SCHALTPLATTE MIT VGS 3
D0E	
E12	Einstiegsschienen Edelstahl beleuchtet
E16	Radsicherungssatz
FV	LIMOUSINE LANG
GA	GETRIEBE AUTOMATISCH
HA	HINTERACHSE
H02	Holzauflührung Birkemaser hell
J58	HALTER RECHTS
K11	Adaptives Bremslicht
K14	STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 20000 KM
L	LINKS-LENKUNG
M55	HUBRAUM 5,5 LITER
P33	Komfort-Paket
P49	Spiegel-Paket
P64	Memory-Paket
R02	All-Season-Reifen
U12	Fu-matten Velours
U38	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Leder
U40	Sicherheitsnetz für Gepäckraumabdeckung
U72	DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN
VL	VORDERACHSHAELFTE LINKS
VR	VORDERACHSHAELFTE RECHTS
V65	SPEED- + LOADINDEX 111V XL
Y90	designo Innenhimmel Stoff schwarz
197	obsidianschwarz metallic
213	Parameterlenkung
214	Adaptives Dämpfungssystem
218	Rückfahrkamera
219	Abstandsregeltempomat
220	PARKTRONIC System (PTS)
228	Standheizung
231	Garagentoröffner

Kód	Text
236	Tagfahrlicht
242	Vordersitze elektrisch einstellbar
249	Innen- & Au~enspiegel autom. abblendend
255B	
275	Memory Paket Fahrersitz elektrisch verstellbar
280	Lederlenkrad und -schalthebel
293	Sidebags im Fond
299	PRE-SAFEŇ System
316	STEUERCODE WERK TUSCALOOSA
345	Scheibenwischer mit Regensensor
401	Sitzklimatisierung fŕr Fahrer und Beifahrer
404	Multikontursitz fŕr Fahrer
405	Multikontursitz fŕr Beifahrer
427	7G-TRONIC PLUS
430	Kopfstŕtzen im Fond 2-fach
436	Komfort-Kopfstŕtzen vorne
438	NECK-PRO Komfortkopfstŕtze
441	Lenksŕtule
443	Multifunktionslenkrad beheizt
477	Reifendruckverlust-Warnung
481	Unterschutz
489	AIRMATIC DC
5XX	EUROPA
500	Au~enspiegel elektrisch anklappbar
510	Radio Audio 20 inkl. CD-Wechsler
512	COMAND APS mit DVD-Wechsler
514	Leder Exklusiv Nappa java
518	Media Interface inkl. Consumer-Kabel Kit
576	ROT
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
582	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC im Fond
596	Wŕrme- und gerŕusdŕmmendes sowie Infrarot reflekt.
600	Scheinwerferreinigungsanlage
622	Intelligent Light System
668	Produktschutz f. Versandfahrzg. mit Transportŕsen
673	Batterie m. grŕerer Kapazitŕt
720	Dachreling schwarz
723	Gepŕckraumabdeckung
724	Ladegutbefestigung
777	AMG LMR 5-Speichen-Design 53,3 cm (21")
800	Technische ŕnderungen

Kód	Text
810	Harman KardonŇ Logic 7Ň Surround-Soundsystem
840	Wřmedřmmend dunkel getřntes Glas
845	3. Sitzreihe elektrisch klappbar
846	Trittbretter in Aluminium-Optik mit Gumminoppen
872	Sitzheizung im Fond
875	Scheibenwaschanlage beheizt
876	Innenraumlicht-Paket
877	Ambientebeleuchtung
889	KEYLESS-GO
890	EASY-PACK Heckklappe
900	Chrom-Paket
928	Abgasnorm EU5
966	COC-Papier EU5 - ohne Zulassungsbescheinigung Teil
989	Identifizierungssch. unter Windschutzscheibe

FIN: WDC 164886 1A 589291

## Aktuelní odkazy k vozidlu:














Žádná

## Příslušná KDM:

Klíč závady	Označení	Datum ukončení	KDM status	Typ KDM	Days to Expire
219MMA4	\$219MMA4 Dovybavení vozidla adapterem Mercedes me		Aktivní	KDM při příští návštěvě	0

## ESKULAB rozhodnutí:

## Historie závad:

Typ	Datum opr.	X	#	Klíč závady	Popis SCA	Č.g/k žádosti	L-KZ	Oblast	LL	M	EC	Číslo dobropisu	Datum dobropisu
	14.10.2019				Servis velký	748523	CZ	57651	70089	km			
	12.04.2019				Servis malý	653828	CZ	57650	55291	km			
	11.07.2018	AA	4	032311P48	Tlumič pérování vzadu Odtažení	0022856	CZ	57651	40305	km	1	000000715	03.08.2018
	11.07.2018	AA	3	032311P78	Tlumič pérování vzadu Zajištění náhradního dílu	0022856	CZ	57651	40305	km	1	000000715	03.08.2018
	11.07.2018				Servis velký - Najetá trasa	726844	CZ	57651	40305	km			
	10.05.2017				Servis velký - BZ	608863	CZ	57650	11918	km			
	15.04.2015				Servis malý	S153893	CZ	00220	11389	km			
	14.04.2014	AA	2	032311047	Tlumič pérování vzadu Netěsn	14894	CZ	00220	11224	km	0	000000000	18.04.2014
	14.04.2014				Servis velký	MB67248	CZ	00220	11224	km			
	11.04.2013				Servis malý	MB60804	CZ	00220	10918	km			
	22.03.2012				Servis velký	MB54155	CZ	00220	8729	km			
	12.04.2011		1	040002477	Šroub na kola Zkorodováno/zoxidováno	8866	CZ	00220	7251	km	0	000000000	13.05.2011
	23.02.2011				Servis malý - pravid. údržba	MB46724	CZ	00220	6309	km			



Mercedes-Benz

## Titulní strana - digitální servisní zpráva (historie)

Tento výtisk obsahuje následující servisní zprávy

Servis 9	14.10.2019
Servis 8	12.04.2019
Servis 7	11.07.2018
Servis 6	10.05.2017
Servis 5	15.04.2015
Servis 4	14.04.2014
Servis 3	11.04.2013
Servis 2	22.03.2012
Servis 1	23.02.2011

---

Tato servisní historie byla vytištěna ...

Mercedes-Benz

---

Podpis/ razítko servisu



Mercedes-Benz

## Digitální servisní zpráva (historie)

### Data vozidla

Vozidlo GL 500 4MATIC  
Datum 1.registr. 28.04.2010  
VIN WDC 164886 1A 589291

**Příští** 10.2020  
**Servis** 90089 km

(Dbejte všech dodatečných informací, včetně servisního ukazatele na Vašem vozidle (Návod k obsluze, servisní knížka a ukazatel intervalu údržby) k provedení příštího servisu). Tento údaj je rozhodující pro termín příští předepsané údržby)

### Aktuelní servisní zpráva

Mercedes-Benz Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. Datum 14.10.2019  
Bavorská 2666/16 Číslo zakázky 748523  
Praha Stav KM 70089 km

#### Provedený servis

Servis Velký servisní rozsah  
Díleňský kód 1E0F  
Zbývající čas.lhůta 180 dnů  
Zbývající počet KM 203 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje 229.5

#### Přídavné práce

Výměna bzdové kapaliny   
Motor: výměna oleje, filtru

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt



Mercedes-Benz

### Servisní zpráva 8

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.	Datum	12.04.2019
	Daimlerova 2296/2	Číslo zakázky	653828
	Praha 4 - Chodov	Stav KM	55291 km

#### Provedený servis

Servis	Malý servisní rozsah
Dílenský kód	81D0N
Zbývající čas.lhůta	94 dnů
Zbývající počet KM	15 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.5

#### Přídavné práce

Výměna bzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>
Automat.převodovka: výměna oleje, filtru	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: výměna oleje, filtru	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměna kombinovaného filtru	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Záruka na prorezivění	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

### Servisní zpráva 7

Mercedes-Benz	Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.	Datum	11.07.2018
	Bavorská 2666/16	Číslo zakázky	726844
	Praha 5	Stav KM	40305 km

#### Provedený servis

Servis	Velký servisní rozsah
Dílenský kód	1E0F
Zbývající čas.lhůta	181 dnů
Zbývající počet KM	989 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	

#### Přídavné práce

Výměna bzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: výměna oleje, filtru	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměna kombinovaného filtru	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Záruka na prorezivění	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Servisní zpráva 6

Mercedes-Benz Mercedes-Benz PRAHA s.r.o. Datum 10.05.2017  
Daimlerova 2296/2 Číslo zakázky 608863  
Praha 4 - Chodov Stav KM 11918 km

#### Provedený servis

Servis Velký servisní rozsah  
Dílnský kód 1E0F  
Zbývající čas.lhůta -392 dnů  
Zbývající počet KM 14472 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita  
Kvalita oleje 229.5

#### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

### Servisní zpráva 5

Mercedes-Benz Hošek Motor a.s. Datum 15.04.2015  
Žarošická 17 Číslo zakázky S153893  
Brno - město Stav KM 11389 km

#### Provedený servis

Servis Malý servisní rozsah  
Dílnský kód 505  
Zbývající čas.lhůta 1 dnů  
Zbývající počet KM 14836 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis Motorový olej  
Viskozita 5W-40  
Kvalita oleje 229.5

#### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo   
Záruka na prorezivění

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt





Mercedes-Benz

#### Servisní zpráva 4

Mercedes-Benz	Hošek Motor a.s.	Datum	14.04.2014
	Žarošická 17	Číslo zakázky	MB67248
	Brno - město	Stav KM	11224 km

#### Provedený servis

Servis	Velký servisní rozsah
Dílenský kód	45E0P
Zbývající čas.lhůta	29 dnů
Zbývající počet KM	14694 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.5

#### Přídavné práce

Výměna bzdové kapaliny	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměna vložky vzduchového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměna zapalovacích svíček	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor: výměna oleje, filtru	<input checked="" type="checkbox"/>
Výměna kombinovaného filtru	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Záruka na prorezivění	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

#### Servisní zpráva 3

Mercedes-Benz	Hosek Motor a.s.	Datum	11.04.2013
	Zarosicka 17	Číslo zakázky	MB60804
	Brno	Stav KM	10918 km

#### Provedený servis

Servis	Malý servisní rozsah
Dílenský kód	505
Zbývající čas.lhůta	-20 dnů
Zbývající počet KM	12811 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis	Motorový olej
Viskozita	
Kvalita oleje	229.5

#### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Záruka na prorezivění	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeföhrt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

### Servisní zpráva 2

Mercedes-Benz      Hošek Motor a.s.      Datum      22.03.2012  
Žarošická 17      Číslo zakázky      MB54155  
Brno - město      Stav KM      8729 km

#### Provedený servis

Servis      Velký servisní rozsah  
Dílenský kód      1E0F  
Zbývající čas.lhůta      -29 dnů  
Zbývající počet KM      12580 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis      Motorový olej  
Viskozita      5W-40  
Kvalita oleje      229.5

#### Přídavné práce

Výměna bzdové kapaliny        
Motor: výměna oleje, filtru        
Výměna kombinovaného filtru     

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo        
Záruka na prorezivění     

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt     

### Servisní zpráva 1

Mercedes-Benz      Hošek Motor a.s.      Datum      23.02.2011  
Žarošická 17      Číslo zakázky      MB46724  
Brno      Stav KM      6309 km

#### Provedený servis

Servis      Malý servisní rozsah  
Dílenský kód      505  
Zbývající čas.lhůta      -11 dnů  
Zbývající počet KM      13691 km

#### Značka oleje/ viskozita

Popis      Motorový olej  
Viskozita      5W30AB  
Kvalita oleje      5W30AB

#### Přídavné práce

Motor: výměna oleje, filtru     

#### Platí k dalšímu předepsanému servisu

Mercedes-Benz Mobilo        
Záruka na prorezivění     

#### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt     

#### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgef}hrt