Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2824397661
Datum aktivace kuponu:	06. 10. 2026 14:30:57
Platnost do:	05. 11. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WMWLR910002E21128

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
MINI

Model
COOPER D CLUBMAN

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Objem
1995 ccm

Datum výroby
25. 04. 2016

Datum 1. registrace
06. 05. 2016

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	04/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	25. 04. 2016
Stáří vozidla:	10 let 6 měsíců
Barva vozidla:	melting-silver metallic – kód 0C2K
Vyrobeno pro trh:	Není k dispozici
Strana řízení:	Není k dispozici

	05/2016		Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	06. 05. 2016
Doba od výroby po 1. registraci:	Menší než měsíc

2017	05/2017	17 000 km	Německo	Servisní záznam
	05/2017		Německo	Poškození
	11/2017	25 000 km		Záznam tachometru
	11/2017	27 000 km	Německo	Servisní záznam
2018	04/2018	31 500 km	Německo	Záznam tachometru
	05/2018	32 500 km	Německo	Servisní záznam
2019	04/2019	46 500 km	Německo	Servisní záznam
	05/2019	46 500 km	Německo	Záznam tachometru
	05/2019			Fotodokumentace
	05/2019	47 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Před registrací
Datum kontroly:	17. 05. 2019
Číslo protokolu:	CZ-3634-19-05-0690

	05/2019	47 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	17. 05. 2019
Číslo protokolu:	CZ-560307-19-05-0339

	05/2019		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	22. 05. 2019
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	06. 05. 2016
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

	05/2019		Česko	Změna majitele
	05/2019		Česko	Změna provozovatele
	05/2019		Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2019	48 500 km		Záznam tachometru
	12/2019	51 000 km	Česko	Servisní záznam
2021	06/2021	56 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	02. 06. 2021
Číslo protokolu:	CZ-3634-21-06-0078

	06/2021	56 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	02. 06. 2021
Číslo protokolu:	CZ-560307-21-06-0034

	08/2021	57 500 km	Česko	Servisní záznam
2023	02/2023	64 500 km	Česko	Servisní záznam
	06/2023	66 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	13. 06. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3625-23-06-0505

	06/2023	66 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	13. 06. 2023
Číslo protokolu:	CZ-461135-23-06-0291

2025	06/2025	76 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	16. 06. 2025
Číslo protokolu:	CZ-3612-25-06-0812

06/2025	76 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	16. 06. 2025
Číslo protokolu:	CZ-460908-25-06-0466

2026	06/2026	80 500 km		Záznam tachometru
	07/2026		Česko	Změna majitele
	07/2026		Česko	Změna provozovatele
	09/2026	87 000 km		Záznam tachometru

Kontrola poškození

Poškození nalezeno


V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří.** Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi,** kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu	1 / 1
Datum	05/2017
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	2 000 – 3 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
22.05.2019	20.07.2026	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ne
22.05.2019	20.07.2026	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ne
20.07.2026	**–**	**Vlastník**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**
20.07.2026	**–**	**Provozovatel**	**Fyzická osoba**	**–**	**Ano**

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 7	
Datum	05/2017
Země	Německo
Stav tachometru:	17 000 km

Práce (výčet)	Adhesive pad, front (51777403246)
	BM Aufnahme Hebebühne (51717123311)
	Clip (07131480419)
	Clip (51711496621)
	Cover, wheel arch, front left (51777448117)
	Front entrance cover (51777374895)
	Kleinteile (VS000000009)
	MINI badge (51147351370)
	Schwemm- und Hohlraum- schutzmaterial (VS000000008)
	Side panel, front left (41007438921)

Číslo záznamu 2 / 7

Datum	11/2017
Země	Německo
Stav tachometru:	27 000 km
Práce (výčet)	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Číslo záznamu 3 / 7

Datum	05/2018
Země	Německo
Stav tachometru:	32 500 km
Práce (výčet)	Front Brake

Číslo záznamu 4 / 7

Datum	04/2019
Země	Německo
Stav tachometru:	46 500 km
Práce (výčet)	Brake fluid service

Číslo záznamu 5 / 7

Datum	12/2019
Země	Česko
Stav tachometru:	51 000 km
Práce (výčet)	Air filter element
	Engine oil
	Fuel filter
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Vehicle check

Číslo záznamu 6 / 7	
Datum	08/2021
Země	Česko
Stav tachometru:	57 500 km
Práce (výčet)	Brake fluid service
	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)
	Rear Brake

Číslo záznamu 7 / 7	
Datum	02/2023
Země	Česko
Stav tachometru:	64 500 km
Práce (výčet)	Air filter element
	Engine oil
	Front Brake
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 06. 10. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění
Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 27. 10. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 10. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE

GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Druh vozidla	Osobní vozidlo
Značka	MINI
Označení modelu	COOPER D A
Speciální verze	LR01
Datum výroby	25.04.2016
Barva	melting-silver metallic
Kód barvy	0C2K
Vybavení	Leather Cross Punch / Carbon Black
Kód vybavení	NEE1
Kód motoru	B47U
Série	F54
SérieE	LR01
Převodovka	Automatic transmission
Řazení	AUT

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	Active Guard
Ostatní	Akumulátor AGM 80 Ah
Ostatní	Automatická klimatizace
Ostatní	Automatická převodovka
Ostatní	BMW Repair Inclusive
Ostatní	Business Package
Ostatní	CO2 rozsah
Ostatní	Dešťový senzor
Ostatní	Diodový mlhový světlomet
Ostatní	Dokumentace k vozidlu německy
Ostatní	Enhanced Bluetooth Mobile Preparation
Ostatní	German version
Ostatní	Chili II
Ostatní	Indikace tlaku pneumatik
Ostatní	Inteligentní nouzové volání
Ostatní	Interiér povrch Piano Black
Ostatní	Interval výměny oleje 24 měs./30 000 km
Ostatní	Isofix-systém
Ostatní	Jazyková verze německy
Ostatní	Kabelový spoj
Ostatní	Kilometrový tachometr
Ostatní	Koncové mlhové světlo
Ostatní	LED světlomet
Ostatní	Lights package
Ostatní	Loketní opěrka přední
Ostatní	MINI Connected
Ostatní	MINI Connected XL
Ostatní	MINI Driving Modes
Ostatní	MINI Excitement paket
Ostatní	MINI Head-Up Display
Ostatní	MINI LM kolo Net Spoke černá
Ostatní	MINI Yours sportovní kožený volant
Ostatní	Multifunkce pro volant
Ostatní	Navigační systém profesionální
Ostatní	Odkládací paket
Ostatní	Odpadnutí modelový tah písma
Ostatní	Ochrana vnějšího potahu
Ostatní	Palubní počítač
Ostatní	Parkovací zařízení

Ostatní	Parkovací zařízení (PDC)
Ostatní	Pohodlný přístup
Ostatní	Průchozí systém
Ostatní	Přídavný rozsah podle EU
Ostatní	Regulace rychlosti s brzdovou funkcí
Ostatní	Rohožky velur
Ostatní	Seřizování výšky sedadlo spolujezdce
Ostatní	Směrová světla bílá
Ostatní	Sport.sedadlo
Ostatní	Strop karoserie antracit
Ostatní	Střecha a kryty zrcátek černé
Ostatní	TELESERVICES
Ostatní	Tónované zasklení
Ostatní	Výbava kůže
Ostatní	Výběr vozidel centrál. objednací proces
Ostatní	Výhledová sada
Ostatní	Vyhřívání sedadla řidič/spolujezdec
Ostatní	Výstražný trojúhelník a spojovací taška

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	melting-silver metallic – kód 0C2K

Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	06. 10. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	06.05.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	22.05.2019
Tovární značka	MINI
Obchodní označení	CLUBMAN COOPER D
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	BMW
Výrobce motoru	BMW
Typ motoru	B47C20A
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1995
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	212
Maximální hmotnost povolená (kg)	1945
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1945

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4253
Šířka celková (mm)	1800
Výška celková (mm)	1441
Rozvor (mm)	2670
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1045/1045
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	940/940
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	695/695
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3320/3320
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET52
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET52; 205/55 R16 91W
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET52
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	76
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	70
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	4,8/4/4
Další záznamy	ROZCHOD: 1 564/1 565 mm|Variabilní provedení vozidla:|#20-21: 7J X 16 ET52; 205/55 R16 91V|#20-21: 7.5J X 17 ET54; 225/45 R17 91W|#20-21: 7.5J X 17 ET54; 225/45 R17 94W|Dále je technicky možné alternativní použití pneumatik na ráfcích|#20-21: 7J X 17 ET47; 195/55 R17 92H M+S|#20-21: 7J X 16 ET47; 195/60 R16 89H M+S|#20-21: 8J X 19 ET57; 225/35 R19 88Y|#20-21: 8J X 18 ET57; 225/40 R18 92Y|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|Doklad o schválení technické způsobilosti ze země původu: WM074503/ZBI225624499/EBE 927J|Doplňková barva: ČERNÁ|První registrace vozidla dle TP SRN dne: 6.5.2016
Emise CO2 (g/km)	113

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení	12. 05. 2019





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.