

Výpis z historie vozidla

Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1102076013
Datum aktivace kuponu:	28. 05. 2021 15:53:18
Platnost do:	27. 06. 2021 23:59:59

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMBZZZAAZHD629626

Tovární značka
ŠKODA

Druh vozidla
osobní

Datum výroby
28. 04. 2017

Model
CITIGO

Výkon
44 kW

Datum 1. registrace
04. 07. 2017

Typ karoserie
hatchback

Objem
999 ccm

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Výpis záznamů tachometru

Datum	Stav tachometru	Poznámka
07/2017	0 km	Rok výroby/1. registrace
01/2018	13 000 km	
06/2018	27 000 km	
09/2018	33 000 km	
10/2018	33 000 km	
11/2018	33 000 km	
12/2018	33 000 km	
02/2019	33 000 km	
03/2019	33 000 km	
09/2019	37 500 km	
09/2020	46 500 km	

3. Kontrola poškození

Výsledek kontroly

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 15 zemí čítající 195 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

4. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

5. Kontrola stáří a původu

Vždy zkontrolujte datum výroby deklarované výrobcem vozidla. V technických průkazech se uvádí pouze datum první registrace, které se však od data výroby může výrazně lišit (například i o dva roky). Vozidlo tak může být vydáváno za mladší, což má výrazný vliv na jeho tržní cenu.

Záznamy o stáří a původu vozidla		
Datum výroby dle výrobce	28. 04. 2017	Stáří vozidla: 4 roky 1 měsíc
První registrace	04. 07. 2017	3 měsíce od data výroby
První registrace v ČR	04. 07. 2017	V ČR registrováno jako: nové
Vyrobeno pro trh	Česko	

Záznamy o stáří a původu vozidla

Strana řízení

Levostranné

6. Předchozí prověření Cebia

Vozidlo v minulosti nebylo prověřováno službou **PROVIN** (prověření původu vozidla v zahraničí), ani službou **VINTEST** (fyzická kontrola VIN a identifikátorů) a nebyla provedena fotodokumentace vozidla společností Cebia.

7. Kontrola odcizení v ČR a SR

Není evidováno jako odcizené

Databáze odcizených vozidel

28. 05. 2021

Police ČR

NE - není evidováno jako odcizené

Police SR

NE - není evidováno jako odcizené

Prověření je provedeno v registru odcizených vozidel Police ČR a SR. Prověření je provedeno na základě VIN a má pouze informativní charakter.

8. Kontrola financování v ČR

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR

28. 05. 2021

AGRO LEASING

NE

ALD Automotive

NE

BMW_FS

NE

CASH4CAR

NE

COFIDIS

NE

ČSOB Leasing, a.s.

NE

D.S. Leasing, a.s.

NE

ESSOX LEASING

NE

FCE Credit, s.r.o.

NE

FIP COMPANY s.r.o.

NE

GMAC

NE

Hello Bank

NE

Home Credit CZ

NE

HoppyGo (carsharing *)

NE

IMPULS-Leasing

NE

Leasingové a úvěrové společnosti v ČR	28. 05. 2021
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
sAutoleasing, a.s.	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vitavin Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Citigo
Označení modelu	citigo
Datum výroby	28. 4. 2017
Barva	deep black-perletovy efekt
Kód barvy	C9X
Barva střechy	deep black-perletovy efekt
Vybavení	Vybavení (černa/tmavé seda)
Kód převodovky	RNY
Řazení	MAN
Kód motoru	CHYA
Výkon (kW)	44
Prodejní typ	NF14A1
Země	Prodejní program ČESKÁ REPUBLIKA
Iso název země	Česko
Iso kód země alpha2	CZ

Identifikace vozidla	
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	3-vál. zážehový motor 1,0L Agregát: 04C.C
Airbag	Airbag pro řidiče a spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Anténa pouze pro příjem FM
Baterie	Baterie 175A (36Ah)
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
Clona	Se clonou
COC dokumenty	COC-dokument 15
Dekorační lišty	Bez dekorálních lišt
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Deštník	Deštník
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodatečné prachové těsnění	Bez vnějšího přídavného těsnění
Dodavatelé pneumatik	Dodavatelé pneumatik pro země EU
Druh zadních brzd	Bubnové brzdy zadní
Držák	S držákem
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Dveře	4-dveřové provedení
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Generátory	Alternátor 110A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadicí páky	Hlavice řadicí páky z plastu

Soupis výbavy vozidla	
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety a denní potkávací světlo
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 03
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 15000 km nebo 1 rok (pevně)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Stěrač skla regulovatelný
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kategorisierung Reifen	Kategorie 1
Klíček s osvětlením	Klíč pro zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 5J x 14
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z plastu
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	3-vál. zážehový motor 1,0 L/44 KW SRE Agregát: TH4
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Prachový a pylový filtr
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie

Soupis výbavy vozidla	
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Odkládací kapsy na bočních stěnách	Bez odkládacích prostor
Odkládací schránka	Odkládací schránka spolujezdce standard
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců - standard
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min. ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Bez přid. tlumení hluku pro interiér
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla bez zvláštních opatření-řízení náběhů faceliftů/nových vozů
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Benzínový palivový systém bez zpětného transportu paliva se změněným tlakem
Pneumatiky	Pneumatiky 175/65 R14
Pojistková skříňka (pro průmyslové motory)	Bez pojistkové skříňky
Pomocné parkovací zařízení	Bez pomocného parkovacího zařízení
Potah podlahy	Zakrytí podlahy - standardní
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodloužená záruka	Bez prodloužené záruky
Prodloužený servisní interval	Bez prodlouženého servisního intervalu
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní návod	Provozní návod ČESKY
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	5-ti stupňová mechanická převodovka
Přilnavá fólie	Bez přilnavé fólie
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Přístrojová deska	Přístrojová deska - standardní
Přívod vzduchu / ofukovače	Komfortní ofukovače
Rádía	MIB2 Entry PQ Radio monochrom
Reproduktory	2 reproduktory (pasivní)
Rezervní kolo	Rezervní kolo, neplnohodnotné
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -120-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému

Soupis výbavy vozidla	
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítlny - sklo tmavě zbarvené
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, na straně spolujezdce bez krytky, Airbag- Label na cloně plus B-Síť na straně sp
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek česko-slovensky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-ČESKÁ REPUBLIKA
Specifické symboly značek	Značka ŠKODA
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní madla	Bez stropních madel
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Se střední konzolou
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Klimatizace s mechanickou regulací
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Zvýšená komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 100" -- díly pro motorová vozidla --
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko odcloněné
Volant	Částečně dřevěný kožený volant
Vyhřívání zadní okno	Zadní sklo vyhřívání s časovým relé

Soupis výbavy vozidla

Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplň dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezp. samonavijecí pás vzadu
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zajištění/připoutání nákladu	Bez ok pro zajištění nákladu
Zajišťovací systém nastartování	Tlačítko startéru se systémem pro uzamčení vozu
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	5-dveřové provedení
Ostatní	Mobilita PLUS
Ostatní	Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné), zvedák vozu

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavacky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce - ŠKODA CITIGO, rok výroby 2017	Datum vyhlášení	Detail
karoserie / zranění	08. 02. 2018	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	deep black-perletovy efekt - kód C9X
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

28. 05. 2021

Značení skel	NE
--------------	----

13. Technický popis vozidla

Technický popis udává důležité technické parametry, na jejichž základě bylo modelové provedení daného typu vozidla schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Uvedené parametry by měly být v souladu s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla.

Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Zkratka kategorie vozidla	M1
Palivo	BA
Zdvihový objem (ccm)	999.0
Max. výkon (kW)	44.0
při otáčkách (ot/min)	5000
Maximální rychlost (km/h)	161
Počet míst k sezení	4
Celková hmotnost (kg)	1320
Typ motoru	CHY
Celková hmotnost povolená (kg)	1320
Provozní hmotnost (kg)	926

Technický popis - rozšířený

Homologace	E13*2007/46*1169*12
Číslo homologace typu ES	
Výrobce karoserie	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce podvozku	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG
Délka (mm)	3563
Šířka (mm)	1641
Výška (mm)	1463


Technický popis - rozšířený

Rozvor (mm)	2407
Zatížení náprav (kg)	700/700; 650/650
Největší technicky přípustné/povolené zatížení náprav	
Nápravy, pohon	2 - 1 PŘEDNÍ
Počet náprav - z toho poháněných	
Náprava 1	5JX14 ET35; 165/70 R14 81T
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	
Náprava 2	5JX14 ET35; 165/70 R14 81T
Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“)	
Hluk stojícího vozidla (dB)	76
Vnější hluk vozidla – stojícího	
při otáčkách (ot/min)	3800
Hluk vozidla za jízdy (dB)	69.0
Spotřeba - město (l/km)	5.5
Spotřeba - 90km/hod (l/km)	3.8
Spotřeba - 120km/hod (l/km)	4.4
Směrnice ES	2016/646W
Směrnice EHS/ES	
Součinitel absorpce	0.00
Korigovaný součinitel absorpce	


14. Inzerce a fotky

Pokud bylo již vozidlo v minulosti inzerováno, zobrazíme vám inzerci a inzertní fotodokumentaci.


Číslo inzerce 1/3	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	05. 02. 2019
Inzerovaný nájezd	32 798 km
Inzerovaná cena	179 000 CZK



Číslo inzerce 2/3	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	26. 11. 2018
Inzerovaný nájezd	32 798 km
Inzerovaná cena	192 000 CZK



Číslo inzerce 3/3	Inzerce
Datum pořízení inzerátu	16. 11. 2018
Inzerovaný nájezd	32 798 km
Inzerovaná cena	207 000 CZK



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.