



ŠKODA

#### Prohlídka s výměnou oleje (pevná)

Datum	2018-06-20
Stav km	27247 km
Číslo zakázky	283545
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr prachovy a pylovy
Provedeno	AUTO SIDLO s.r.o. Unetická 20 25262 Horomerice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

#### Servis výměny oleje(pevný)

Datum	2018-01-23
Stav km	13126 km
Číslo zakázky	280763
Provedeno	AUTO SIDLO s.r.o. Unetická 20 25262 Horomerice Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

#### Prohlídka předprodejni

Datum	2017-07-10
Stav km	0 km
Číslo zakázky	2137913
Navazující záruka	Ukončení smlouvy 2022-07-10 Stav km 100000 km
Provedeno	AUTO JAROV, s.r.o. Osiková 2, è.p. 2688 13000 Praha 3 Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)



ŠKODA

## Kompletní potvrzení

### Data vozidla

VIN	TMBZZZAAZHD629626
Označení typu	CITIGO STY MP44/1.0 MSF
Datum prodeje	2017-07-11

### Prohlídka s výměnou oleje (pevna)

Datum	2020-09-11
Stav km	46376 km
Číslo zakázky	03437649
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Servis výměny brzdové kapaliny <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	AUTO JAROV, s.r.o. Osikova 2, c.p. 2688 13000 Praha 3 - Jarov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

### Prohlídka s výměnou oleje (pevna)

Datum	2019-09-12
Stav km	37351 km
Číslo zakázky	03415855
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Buben brzdy
Provedeno	AUTO JAROV, s.r.o. Osikova 2, c.p. 2688 13000 Praha 3 - Jarov Česká republika
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)