

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4383277774
Datum aktivace kuponu:	26. 01. 2026 10:29:05
Platnost do:	25. 02. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WV4ZZZT16PS007418

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
AMAROK

Typ karoserie
pick-up

Druh vozidla
užitkový

Palivo
nafta

Výkon
177 kW

Objem
2993 ccm

Datum výroby
14. 03. 2023

Datum 1. registrace
07. 06. 2023


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2023	03/2023	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		14. 03. 2023	
	Stáří vozidla:		2 roky 10 měsíců	
	Barva vozidla:		Mid Blue Metallic – kód T5	
	Vyrobeno pro trh:		Není k dispozici	
	Strana řízení:		levostranné	
	06/2023		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		07. 06. 2023	
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:		07. 06. 2023	
	Doba od výroby po 1. přihlášení:		2 měsíce	
	Přihlášeno jako:		Nové	
	Barva vozu při přihlášení:		MODRÁ	
	06/2023		 Česko	Vystavení technického průkazu
	08/2023	800 km		Záznam tachometru
	09/2023	1 600 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		06. 09. 2023	
	Číslo protokolu:		CZ-3610-23-09-0203	
	11/2023	2 800 km		Záznam tachometru
2024	01/2024	4 300 km		Záznam tachometru
	09/2024	10 000 km		Záznam tachometru
2025	03/2025	13 500 km		Záznam tachometru
	09/2025	18 000 km		Záznam tachometru
	11/2025	19 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		24. 11. 2025	
	Číslo protokolu:		CZ-3618-25-11-1195	

12/2025

19 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

03. 12. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3618-25-12-0205

2026

01/2026

19 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 26. 01. 2026

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 26. 01. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 01. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE

Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	VOLKSWAGEN AMAROK(T1BE76W0) 3.0 TDI 177kW Aventura Auto
Motor	2 993 ccm; 3,00 L; 177 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 10 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS
Rekuperace brzdové energie

Funkčnost

Automatická 10-stupňová převodovka manuální mód, typ – automatická s manuálním režimem
Filtr pevných částic
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 80
Kotoučové brzdy
Palivový systém: diesel common rail
Přední pérování náprava se zkrutnou příčkou, zadní pérování
Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Přístrojové ukazatele:

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Zadní náprava: 1

Komfort

Ventilace:

Exteriér

Ložná plocha (Pickup):

Pneumatiky:

Přední a zadní kola:

Přední světlomety:

Zadní sklopné nákladové dveře

Zpětná zrcátka/kamery na straně řidiče

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Potahy sedadel:

Přední sedadla: na straně řidiče a na straně spolujezdce

Volant:

Zadní sedadla: směr sezení – dopředu

Volitelná výbava

Pakety

Park Assist Plus pro tažné + IQ.LIGHT

Funkčnost

Tažné zařízení – pevné

Vyhřívání čelního skla

Volanty/interiéry/funkčnost sedadel

Multifunkční kožený volant, vyhříváný

Exteriér

Roll cover, elektrické ovládání

Spodní kryt motoru a převodovky

Kola/Pneumatiky

21" kola z lehké slitiny "Varberg":pneumatiky 275/45 R21 110V

Komfort

Vodní přídavné topení

Zabezpečení vozu

Alarm s ochranou vnitřního prostoru

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
bezpečnostní pásy / zranění	15. 11. 2024	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Mid Blue Metallic – kód T5
Barva při první registraci v CZ	Modrá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	26. 01. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Česko

Databáze

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	NÁKLADNÍ
Datum první registrace vozidla	07.06.2023
Datum první registrace vozidla v ČR	07.06.2023
Tovární značka	VW
Obchodní označení	AMAROK
Kategorie vozidla	N1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	FORD
Typ motoru	BF2X
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	177
Při otáčkách (ot/min)	3250
Zdvihový objem (ccm)	2993
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	190
Maximální hmotnost povolená (kg)	3190
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3190

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	5362
Šířka celková (mm)	1917
Výška celková (mm)	1883
Rozvor (mm)	3270
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1490/1490
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1785/1785
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	3500/3500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	6400/6400
Ráfky náprava 1	21X8.5JOS55






Pneumatiky náprava 1	275/45R21 110V
Ráfky náprava 2	21X8.5JOS55
Pneumatiky náprava 2	275/45R21 110V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2438
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2018/1832AR
Spotřeba paliva (l/100km)	10,2
Další záznamy	ROZCHOD: 1620+1620 [ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: I #19 (*42): TŘÍDA A50-X] VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #11: 5 362 #12: 1 917 #13: 1 883 M: 3270 OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA ČÁST II. (TP) VYDÁNO NA ZÁKLADĚ ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (COC LIST). [VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001.
Emise CO2 (g/km)	268

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	14. 01. 2026
Inzerovaný nájezd	19 495 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.